

## 平成19年8月28日集中豪雨の被害状況（最終）

## 1 降雨の状況（気象庁アメダス）

観測地点	総降雨量 (午前0時から24時間)	1時間最大雨量
長岡	96.5mm	32.0mm(9時)
小国	61.5mm	18.0mm(7時)
守門岳	82.0mm	30.0mm(7時)
柄尾	143.5mm	45.5mm(6時)

## 2 河川水位の状況（危機管理防災本部）

	水防団 待機水位	はん濫注意 水位	避難判断 水位	はん濫危険 水位	ピーク時（正時データ）	
					水位	時刻（28日）
刈谷田川（柄尾）	49.22	49.72	50.88	52.20	49.31	11時
刈谷田川（本明）	22.60	23.90	24.85	26.70	23.60	11時
刈谷田川（大堰）	14.33	16.33	17.24	19.20	14.41	13時
栖吉川（地蔵）	20.62	21.02	21.43	21.43	19.56	11時
猿橋川（大黒）	15.75	16.45	16.70	17.10	16.26	13時

## 3 住宅等の被害（資産税課・柄尾支所地域振興課）

地域	住家		非住家		計
	床上浸水	床下浸水	床上浸水	床下浸水	
長岡地域	0棟	17棟	2棟	0棟	19棟
柄尾地域	0棟	5棟	0棟	3棟	7棟
計	0棟	22棟	2棟	3棟	27棟

## 4 公共施設被害（教育総務課）

学校名	被害状況	備考
大島小学校	校舎・体育館の床下浸水	8月29日に解消

## 5 道路の被害

## (1) 国・県道の交通規制（長岡地域振興局）

地域	路線名	規制区間	通行条件	規制開始	規制解除
長	国道352号	栖吉町地内	全面通行止	9時30分	19時00分
長	県道長岡見附三条線	浦瀬町～加津保町	全面通行止	9時20分	19時00分
山	県道濁沢種苧原線	蓬平～種苧原間	全面通行止	9時00分	19時00分
柄	県道長岡柄尾巻線	成願寺町～軽井沢	全面通行止	9時00分	19時00分
山	県道南平小平尾線	山古志南平地内	全面通行止	9時00分	19時00分
柄	県道柄尾山古志線	半蔵金～種苧原	全面通行止	9時00分	19時00分

柵	県道柵尾守門線	中野俣地内	全面通行止	9時00分	19時00分
柵	県道二分柵尾線	柵掘地内	全面通行止	9時30分	19時00分

## (2) 市道の交通規制 (道路管理課)

地域	通行規制箇所	備考
長岡	なし	冠水：19箇所 (8月30日に全て解消)

## 6 河川対応の状況 (河川課)

- 柿川の増水に伴い、柿川消流雪1・2・3号ポンプを運転 (9:25~10:56)

## 7 土砂崩れ (柵尾支所地域振興課)

- 島田バス停から150m離れた県道付近。電柱2本倒壊  
(7:09 316戸停電→8:35完全復旧)
- 市道柵尾土ヶ谷7号線の谷側法面崩落 残存幅員2.5m 車通行可
- 滝の下町の十二山神社裏山 (神社への影響はなし)
- 市道柵尾本所9号線の山側法面崩落により道路埋没  
8:55 通行不能 → 12:00 土砂除去通行可

## 8 避難情報

なし

## 9 避難所の開設

なし

## 10 小中学校の対応 (学校教育課)

- 富曾龜小学校、北辰中学校の2校が、放課後活動を中止し下校させる措置を実施  
(28日。29日から通常どおり)